


Componentes principales.

Numero	Nombre	Cantidad	Notas
1	Caja Superior	1	280x180x85mm
2	Caja inferior	1	280x180x85
3	Anillo sellado	2	Sellado caja
4	Kit soporte	1	Fijación interna empalmes, fundas
5	Bandeja	1 set	Fijación bandeja y sobrante de fibra.
6	Bandeja superior	1	Fijación bandeja y sobrante de fibra. Sin cortar
7	Perno fijación.	10	Sellado tapas.


Accesorios.

Numero	Nombre	Cantidad	Observaciones.
8	Aro fijación aérea	1 set	Para conexiones aéreas
9	Fibra de Nylon.	12 unidades	Para fijación de conexiones fibra.
10	Protector de empalmes (núcleo acero $\Phi 1.0 * 60$)	Según número de núcleos.	Para protección de empalmes.
11	Tapón de sellado	6 unidades.	Sellado puertos no utilizados
12	Llave Allen	1	
13	Cinta auto adhesiva	1	Sellado de fibra y caja.
14	Cinta aislante.	1	Fijación.
15	Gancho (opcional).	1 paquete	Fijación aérea.

Introducción de instalación.



Detalle de tamaño pelado del cable.



- ✓ Afloje los tornillos y retire la tapa.



- ✓ Detalle fijación de las fibras.



- ✓ Operación de empalme de fibras:
- ✓ Poner la fibra óptica en la bandeja.
- ✓ Hacer el empalme de fibra convencionalmente;
- ✓ Colocar las mangas de protección de empalme en la bandeja sucesivamente.
- ✓ Guarde el cable sobrante;
- ✓ Coloque la cubierta de la bandeja.
- ✓ Comenzar a trenzar la cinta de aislante a la distancia de aproximadamente 10 mm de cable exterior de la caja.



- ✓ Coloque la funda termo retráctil, en la unión del cable y el sellado.



- ✓ Poner el soporte a la parte inferior de la caja.



- ✓ Coloque r la parte que entrelazó con cinta adhesiva y la junta termo retráctil en la abrazadera.



- ✓ Coloque las fijaciones.



Características Técnicas.

- ✓ Temperatura de funcionamiento: $-40\text{ °C} \sim +65\text{ °C}$
- ✓ Propiedad óptica: ninguna atenuación adicional significativa.
- ✓ Temperatura a presión (60 ± 5) KPa dentro del cierre, después la temperatura de funcionamiento es inferior 10 veces, la presión reducida debe ser inferior a 5 KPa.
- ✓ Después sumergido en el agua a temperatura ambiente y observarlo durante 15 minutos con regularidad, no se detectaron fugas.
- ✓ Sellado: caja llena con 100 kPa de gas, sumergido en el agua a temperatura normal y observarlo durante 15 minutos con regularidad, no se detectaron fugas en 24 horas, ni hay cambios en la presión.
- ✓ Resistencia aislamiento: $\geq 2 \times 10^4 \text{M}\Omega$.
- ✓ Estrés soportado 6,6 voltaje: bajo 15KVDC / 1min sin arco.

Transporte y almacenaje.

- ✓ El paquete de los productos cumplen los requisitos de impermeabilización y
- ✓ Prueba de choque.
- ✓ Los productos y piezas se embalan con el cartón acuerdo a las normas.
- ✓ Asegúrese de que los productos están en su posición, sin balanceos, sin golpes y transportarse en seco.
- ✓ La temperatura para el transporte debe ser $\leq 55\text{ °C}$, $\geq 35\text{ °C}$.